

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма,  
ГО Среднеуральск  
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1  
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

**Предписание № 35/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**

**"Детский сад № 9"**

**Заведующему МАДОУ "Детский сад № 9",**

**Богатыревой Ольге Борисовне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 35 от «08» июня 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «18» июня по «19» июня 2020 проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем, старшим инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Мамедовой Валерией Юрьевной, инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Труфановым Вадимом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты, территории и зданий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9", расположенного по адресу: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 8 (наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ "Детский сад № 9"  
Богатырева О.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполненные
1.	Проверяемое лицо не обеспечило установку	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 37(1). Руководитель	26.04.2021	

	самозакрывания противопожарных дверей. (гладильная)	организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.8 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.		
2.	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами <u>5, 7 и 8</u> <u>Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> .	26.04.2021	
3.	Проверяемым лицом не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. <b>Расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников выполнено менее 0,5 метра.</b>	П. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» СП 5.13130.2009 13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.  Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение	26.04.2021	

		извещателем работоспособности.		
4.	<p>Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличию системы обеспечения пожарной безопасности;</li> <li>- конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности;</li> <li>- обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;</li> <li>- организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.</li> </ul> <p><b>Двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости.</b> (Прачечная, склад сыпучих материалов, склад в музыкальном зале, склад в физкультурном зале)</p>	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</p> <p>Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).</p> <p>СП 2.13130.2012 п. 5.4.20 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер - в соответствии с СП 7.13130.</p> <p>СП 4.13130.2013 п. 4.17 В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.</p>	26.04.2021	
5.	<p>Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах</p>	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 89;</p> <p>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p>	26.04.2021	

		Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах.		
6.	Проверяемым лицом не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (пищевблок)	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	26.04.2021	
7.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: - наличию системы обеспечения пожарной безопасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. <b>Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (склад в музыкальном зале,</b>	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). СП 5.13130-2009, прил. А, табл. А1, табл. А3	26.04.2021	

	склад в физкультурном зале)			
8.	Проверяемым лицом не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	26.04.2021	
9.	Проверяемым лицом не обеспечено требуемое расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования)	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 70, 468,474 приложения № 1 и № 2 п.70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. п.468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. п. 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.	26.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
(подпись)  
"19" июня 2020 г. М.Л.П. \*

  
(подпись)  
"19" июня 2020 г. М.Л.П. \*

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО  
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Свердловской области А.И. Бугреев  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО  
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Свердловской области В.Ю. Мамедова  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)  
"19" июня 2020 г. М.Л.П. \*

Инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО  
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Свердловской области В.А. Труфанов  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
"19" июня 2020 г.

заведующий МДОУ "Детский сад № 9"  
(должность, фамилия, инициалы)  
Богатирева О.В.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Богатырева Оля Борисовна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023